

Link do produktu: <https://test.tesam.pl/m30158-c5369-zestaw-do-regeneracji-gwintow-miski-olejowej-m17x1-5-p-5714.html>



M30158 / C.5369 - Zestaw do regeneracji gwintów miski olejowej M17x1,5

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena | 240,34 zł |
| Dostępność | Dostępny w 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | B.158 |
| Kod EAN | 4026947001586 |
| Wymiary opakowania | 10,5 x 9,5 x 3,5 |

Opis produktu

Zestaw do regeneracji gwintu korka olejowego M14 x 1.5,
Gwintownik powiększa otwór do rozmiaru M17 x 1,5

Zestaw zawiera:

Gwintownik - 1 sztuka

Korek olejowy wraz z podkładkami miedzianymi - 6 sztuk