

Link do produktu: <https://test.tesam.pl/s0000688-m6-x-1-tulejka-do-naprawy-zerwanego-gwintu-urwanej-sruby-mocowania-wtryskiwacza-w-samochodach-mercedes-cdi-p-9223.html>



S0000688 - M6 x 1 - Tulejka do naprawy zerwanego gwintu - urwanej śruby mocowania wtryskiwacza w samochodach Mercedes CDI

Cena	20,75 zł
Dostępność	Dostępny w 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0000688
Kod EAN	5904966404498
Wymiary opakowania	1x1x1 cm

Opis produktu

Zastosowanie:

Naprawa urwanej śruby, zerwanego gwintu mocowania wtryskiwacza w samochodach Mercedes CDI i inne

Rozmiar:

M6x1x14mm

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnym zakładce →>