

Link do produktu: <https://test.tesam.pl/s0001361-m14-x-1-25-x-15-mm-tulejka-do-naprawy-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-p-12031.html>



S0001361 - M14 x 1,25 x 15 mm - Tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena | 20,75 zł |
| Dostępność | Dostępny w 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S0001361 |
| Kod EAN | 5904966407109 |
| Wymiary opakowania | 2x1,5x1,5 cm |

Opis produktu

Specjalny gwint tulejki pozwala na gwintowanie w otworze świecy iskrowej (zapłonowej) bez użycia gwintownika.

Zaletą tulejki jest wysoka szczelność gwintu i zabezpieczenie przed wykręceniem.

Zastosowanie:

Samochody ze świecami iskrowymi M14 x 1.25 mm