

Link do produktu: <https://test.tesam.pl/s9999830-zestaw-do-naprawy-i-regeneracji-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-m14-x-125-mm-p-12725.html>



S9999830 - Zestaw do naprawy i regeneracji zerwanego gwintu świecy iskrowej M14 x 1.25 mm

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 84,77 zł |
| Dostępność | Brak na stanie |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S9999830 |
| Kod EAN | 5904966415258 |

Opis produktu

Zawartość zestawu:

- gwintownik M16 x 1,25 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 19 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 12 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 11 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 9 mm